



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลลุ่มสุ่ม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหา น้ำเสียในชุมชน ซึ่งน้ำเสียที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ครีวเรือน โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ฯลฯ น้ำเสียจึงมีส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มาจากกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดของมลพิษปะปนอยู่ในของเหลว ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่รวบรวมแบบบันทึกหรือรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของ เจ้าของหรือผู้ประกอบการแหล่งกำเนิดมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๘๐

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม จึงขอรายงานผลการสำรวจสภาพปัญหา น้ำเสียใน ชุมชน พบว่ามีแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน ๑๒ แห่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มส้ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา									
	หมู่ที่ ๒ (แห่ง)	หมู่ที่ ๓ (แห่ง)	หมู่ที่ ๔ (แห่ง)	หมู่ที่ ๕ (แห่ง)	หมู่ที่ ๖ (แห่ง)	หมู่ที่ ๗ (แห่ง)	หมู่ที่ ๘ (แห่ง)	หมู่ที่ ๙ (แห่ง)	หมู่ที่ ๑๐ (แห่ง)	หมู่ที่ ๑๑ (แห่ง)
น้ำเสียจากบ้าน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากสถานประกอบการจากแพพัก ร้านค้า รีสอร์ท	-	๒	๒	-	๒	-	-	-	๕	-
น้ำเสียจากสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ (มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี)	-	-	-	-	-	-	-	๑	-	-
รวม	-	๒	๒	-	๒	-	-	๑	๕	-

หมายเหตุ : องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มส้มได้สำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชนพบว่า มีแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน ๑๒ แห่ง ดังนี้ คือ

๑. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี หมู่ ๙ ตำบลกลุ่มส้ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
๒. บ้านริมแคว แพร่พริมน้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลกลุ่มส้ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
๓. สายธารไอยรา หมู่ที่ ๔ ตำบลกลุ่มส้ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
๔. เฮฟเว่น แควรีสอร์ท หมู่ที่ ๖ ตำบลกลุ่มส้ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
๕. บุรีธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา หมู่ที่ ๖ ตำบลกลุ่มส้ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
๖. สวนไทรโยค หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกลุ่มส้ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
๗. แควน้อยริเวอร์พาร์ค รีสอร์ท หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกลุ่มส้ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
๘. แสบปีเนส รีสอร์ท หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกลุ่มส้ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
๙. จังจายท์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกลุ่มส้ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
๑๐. ปิงปาลี รีสอร์ท หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกลุ่มส้ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
๑๑. ปางช้างไทรโยค หมู่ที่ ๓ ตำบลกลุ่มส้ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
๑๒. น้ำใสไม่สาย รีสอร์ท หมู่ที่ ๔ ตำบลกลุ่มส้ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี